



Comune di Cesana Torinese (TO) - Località Champlas Seguin Inquadramento geografico del sito






RERCOMF





Comune di Cesana Torinese (TO) - Località Champlas Seguin Quadro generale della strumentazione installata





RERCOMF REte Regionale di COntrollo dei Movimenti Franosi



Non sono rappresentati i fenomeni di tipo lineare e puntuale

Planimetria prodotta il: 07/07/2022 Scala: 1:10000



Comune di Cesana Torinese (TO) - Località Champlas Seguin Quadro generale della strumentazione installata



Codice	Nometerreno	Descrizione	Installazione	Dismissione	Attivo	lunghezza tubo	Profondita	Frequenza letture
G6CESH2	2	Caposaldo GPS	2012/07/20	NULL	S	NULL	NULL	Semestrale
G6CESH3	3	Caposaldo GPS	2012/07/20	NULL	S	NULL	NULL	Semestrale
G6CESH4	4	Caposaldo GPS	2012/07/20	NULL	S	NULL	NULL	Semestrale
G6CESH5	5	Caposaldo GPS	2017/05/05	NULL	S	NULL	NULL	Semestrale
G6CESHA	Α	Caposaldo GPS	2009/07/08	NULL	S	NULL	NULL	Semestrale
G6CESHB	В	Caposaldo GPS	2008/09/23	NULL	S	NULL	NULL	Semestrale
G6CESHC	С	Caposaldo GPS	2009/05/21	NULL	S	NULL	NULL	Semestrale
I6CESH0	SCS1	Inclinometro	2004/07/16	NULL	S	70,00	NULL	Annuale
P6CESH0	SCS2A	Piezometro	2004/07/22	2011/06/23	N	NULL	5.00-23.00	Nessuna Lettura
P6CESH1	SCS2B	Piezometro	2004/07/22	2011/06/23	N	NULL	40.00-70.00	Nessuna Lettura
P6CESH2	SCS3	Piezometro	2004/10/18	2011/00/00	N	NULL	74.00-110.00	Nessuna Lettura
S6CESH0A	SCS1	Inclinometro fisso	2009/05/20	NULL	S	NULL	17.50	Lettura automatizz
S6CESH0B	SCS1	Inclinometro fisso	2009/05/20	2018/06/06	N	NULL	28.00	Nessuna Lettura