


Comune di Mango (CN) - Località Concentrico Inquadramento geografico del sito



RERCOMF REte Regionale di COntrollo dei Movimenti

Franosi





Comune di Mango (CN) - Località Concentrico Quadro generale della strumentazione installata





RERCOMF REte Regionale di COntrollo dei Movimenti Franosi

STRUMENTAZIONE



Non sono rappresentati i fenomeni di tipo lineare e puntuale

quiescente

Planimetria prodotta il: 07/07/2022 Scala: 1:3000



Comune di Mango (CN) - Località Concentrico Quadro generale della strumentazione installata



Codice	Nometerreno	Descrizione	Installazione	Dismissione	Attivo	lunghezza tubo	Profondita	Frequenza letture
I4MGOA0	S1	Inclinometro	1996/05/15	2007/06/14	N	41,00	NULL	Nessuna Lettura
I4MGOA1	S2	Inclinometro	1996/05/15	2021/05/12	N	40,00	NULL	Nessuna Lettura
I4MGOA2	S4	Inclinometro	1996/05/15	NULL	s	41,00	NULL	Trimestrale
I4MGOA3	I1	Inclinometro	2015/04/01	NULL	s	30,00	NULL	Trimestrale
I4MGOA4	12	Inclinometro	2015/04/01	2018/07/16	N	30,00	NULL	Nessuna Lettura
P4MGOA0	S3	Piezometro	1996/05/15	NULL	N	NULL	NULL	Nessuna Lettura
P4MGOA1	P1	Piezometro	2015/04/01	NULL	S	NULL	NULL	Lettura automatizzata
S4MGOA0A	S1	Inclinometro fisso	2002/03/28	2006/00/00	N	NULL	5.00	Nessuna Lettura