






Base dati Territoriale di riferimento degli enti (BDTRE B/N) -



v\_sito\_inq  
 Sito monitorato  
 Altri siti



**STRUMENTAZIONE**

- v\_strumento
- Caposaldo GPS
  - Caposaldo topografico convenzionale
  - Inclinometro
  - ◆ Inclinometro fisso
  - ⬇ Piezometro
  - + Distometro a nastro
  - + Distometro laser
  - ✕ Estensimetro a filo
  - ✕ Misuratore di giunti
  - ✕ Spia fessurimetrica

I simboli non accompagnati da etichetta si riferiscono a strumenti non più misurabili

**SIFraP - Sistema Informativo Fenomeni  
 Franosi in Piemonte**

Aggiornamento: luglio 2022

- Frane SIFRAP
- n.d.
  - Crollo/Ribaltamento
  - Scivolamento rotazionale/traslativo
  - Espansione
  - Colamento lento
  - Colamento rapido
  - Sprofondamento
  - Complesso
  - DGPV
  - ▨ Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi
  - ▨ Aree soggette a sprofondamenti diffusi
  - ▨ Aree soggette a frane superficiali diffuse
  - ▨ Settore CARG
  - non categorizzato
  - ▨ attiva
  - ▨ stabilizzato/relitto
  - ▨ attivo
  - ▨ quiescente

Non sono rappresentati i fenomeni di tipo lineare e puntuale

Codice	Nometerreno	Descrizione	Installazione	Dismissione	Attivo	lunghezza tubo	Profondita	Frequenza letture
G8CIVA1	1	Caposaldo GPS	2019/09/05	NULL	S	NULL	NULL	Annuale
G8CIVA2	2	Caposaldo GPS	2019/09/05	NULL	S	NULL	NULL	Annuale
G8CIVA3	3	Caposaldo GPS	2019/09/05	NULL	S	NULL	NULL	Annuale
G8CIVA4	4	Caposaldo GPS	2019/09/05	NULL	S	NULL	NULL	Annuale
G8CIVA5	5	Caposaldo GPS	2019/09/05	NULL	S	NULL	NULL	Annuale
G8CIVAA	A	Caposaldo GPS	2019/09/05	NULL	S	NULL	NULL	Annuale
G8CIVAB	B	Caposaldo GPS	2019/09/05	NULL	S	NULL	NULL	Annuale
I8CIVA0	S4	Inclinometro	1987/01/01	NULL	S	36,50	NULL	Semestrale
I8CIVA1	S7	Inclinometro	1987/01/01	NULL	S	40,00	NULL	Semestrale
I8CIVA2	S10	Inclinometro	1987/01/01	2001/05/07	N	27,00	NULL	Nessuna Lettura
I8CIVA3	S1	Inclinometro	1998/09/14	NULL	S	75,00	NULL	Annuale
I8CIVA4	S2n	Inclinometro	1998/08/06	1999/01/26	N	120,00	NULL	Nessuna Lettura
I8CIVA5	S3	Inclinometro	1998/10/17	NULL	S	80,00	NULL	Semestrale
I8CIVA6	S4/99	Inclinometro	1998/11/04	NULL	S	80,00	NULL	Semestrale
I8CIVA7	S2	Inclinometro	1987/01/01	NULL	S	20,50	NULL	Semestrale
P8CIVA0	Pz1	Piezometro	2004/10/30	NULL	S	NULL	NULL	Lettura automatizzata
P8CIVA2	S9	Piezometro	1987/01/01	NULL	N	NULL	NULL	Nessuna Lettura
P8CIVA3	S1A/B	Piezometro	1987/01/01	NULL	N	NULL	NULL	Nessuna Lettura
P8CIVA4	S11	Piezometro	1987/01/01	2000/10/31	N	NULL	NULL	Nessuna Lettura
P8CIVA5	S3	Piezometro	2001/11/15	NULL	N	NULL	NULL	Nessuna Lettura
P8CIVA6	Pz	Piezometro	2005/04/01	NULL	N	NULL	NULL	Nessuna Lettura
S8CIVA0A	S1	Inclinometro fisso	2002/04/29	NULL	S	NULL	10.50	Lettura automatizzata

Codice	Nometerreno	Descrizione	Installazione	Dismissione	Attivo	lunghezza tubo	Profondita	Frequenza letture
S8CIVA0B	S1	Inclinometro fisso	2002/04/29	2018/02/09	N	NULL	14.50	Nessuna Lettura